


Fehlersuche bei einem Hauswasserwerk mit einem Kit 02

Regenwassernutzung

Peter Brendler
 Goldberger Str. 110
 40822 Mettmann
 Tel: (02104) 98 36 46
 mobil: (01638) 98 36 43
 FAX: (02104) 98 36 44
 E-Mail: brendler@gmx.de
brendler-regenwasser.de



Das lässt vermuten, dass da Luft angesaugt wird oder zu wenig Wasser kommt. Dazu etwas sagen kann man nur, wenn die Örtlichkeiten bekannt sind.

Ein Hauptverdächtiger ist ein Filter direkt vor der Pumpe. Den komplett demontieren und es dann wieder versuchen wäre meine erste Empfehlung.

Je nach Material und Leitungsführung der Saugleitung kann auch da die Ursache liegen.

Für weiter Hinweise zu diesem Thema reicht der Platz hier nicht. Sie können mich aber gerne kontaktieren

Eimertest
<https://aspri-luftabscheider.de/onewebmedia/Eimertest.pdf>

Einschaltdruck des Kit
 Kit 02/3 und FMC 15: ca 1,2bar
 Kit 02/4 und FMC 22: ca 2,2bar